PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-075725

(43)Date of publication of application: 15.03.1990

(51)Int.Cl.

F02B 39/00 F16C 23/06 F16C 35/06

(21)Application number : 63-227934

(71)Applicant : NGK SPARK PLUG CO LTD

(22)Date of filing:

12.09.1988

(72)Inventor: SUZUKI OSAMU


ISHIDA NOBORU


(54) BALL BEARING TYPE TURBOCHARGED ROTOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable the accurate correction of an unbalance rate in a rotor by setting the squareness of both end surfaces of a pipe at a specific value, in a construction where the pipe for deciding the position of a bearing is assembled to a rotor shaft.

constitution: In a turbocharger T, a rotor shaft 6 is supported rotatably in a centerhousing 3 by bearings 8, 9, while a pipe 7 is pressure-fitted around the rotor shaft 6 at its both end parts of the pipe 7 between the bearings 8, 9. The rotor shaft 6 is made of a metal, and is provided a recess except the pressure-fitted part of the pipe 7, while a space 13 is formed between the rotor shaft 6 and the pipe 7. In a construction like this, the squareness of both end surfaces of the pipe 7 is set less than 0.1%, whether such a space 13 is present or not. It is thus possible to correct accurately an unbalance rate of a rotor in a state where bearing inner wheels 8a, 9a and the pipe 7 are assembled to the rotor shaft 6.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

43公開 平成2年(1990)3月15日

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-75725

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

公発明の名称 ボールペアリングタイプターボチャージロータ

②特 願 昭63-227934

②出 願 昭63(1988) 9月12日

⑩発 明 者 鈴 木 治 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式会社内

⑫発 明 者 石 田 昇 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式

会社内

⑪出 願 人 日本特殊陶業株式会社 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号

個代 理 人 弁理士 足 立 勉 外2名

明概曹

1. 発明の名称

ボールベアリングタイプターボチャージロータ 2. 特許請求の範囲

(1)ロータ軸にターピン及びコンプレッサをそれぞれ回転可能に支持するペアリングの内輪が取り付けられ、両内輪間にペアリングの位置決めをするためのパイプがロータ軸に組み付けられているボールペアリングタイプターボチャージロータ。 1%以下に設定されていることを特徴とするポールペアリングタイプターボチャージロータ。

(2)ロータ軸にターピン及びコンプレッサをそれぞれ回転可能に支持するペアリングの内輪が取り付けられ、両内輪間にペアリングの位置決めをするためのパイプがその両端部においてロータ軸に組み付けられ、パイプの両端部以外の箇所ではロータ軸とパイプとの間に隙間が設けられているボールペアリングタイプターボチャージロータであって、下記条件

(イ) 前記隙間の容積がパイプ内径容積の1%以下であること。

(ロ) 隙間部におけるパイプ内径とロータ軸の外径との寸法差がロータ軸の外径の2%以下であること。

の一つ以上を備えていることを特徴とするボール ベアリングタイプターポチャージロータ。

3. 発明の詳細な説明

[産衆上の利用分野]

この発明は自動車用内燃機関(以後エンジンと も自う)に使用されるボールペアリングタイプの ターボチャージロータに関するものである。

[従来技術]

近年ターボチャージャ付きの自動車用エンジンでは加速時等におけるアクセルペダルの踏み込み 量に対する応答性を向上させるため回転部材の惯性重量を軽減することを図っている。その一つの手段としてターピンホイール部の材質が金属から セラミックに変換された。ターボチャージャの応答性を向上させるもう一つの手段はロータが回転

する時の軸受部の摺動抵抗を小さくすることである。このため従来のフローティングタイプの軸受がボールペアリングタイプに変更された。

ボールベアリングタイプのターボチャージャのロータ軸はターピン側とコンプレッサ側の2箇所でベアリングにより支持されている。即ち前記2箇所にベアリングの内輪が取り付けられ、この内輪の位置決めのため両内輪間にバイブがロータ軸に組み付けられている。

[発明が解決しようとする課題]

パイプとをロータ軸に圧入する際に使用した潤滑 削が隙間内に多量に残留する。更に隙間内にはタ ーポチャージャ組み付けの際に使用される油が侵 入し、これらの潤滑削及び油が原因となってロー タの不釣り合い量が大きくなり、時には不釣り合 い量の正確な修正が不可能となって前記と同様に ターポチャージャの組み立て後の運転時に振動、 騒音が大きくなる不具合が生じる。

この発明はロータ軸にベアリング内輪とパイプとを組み付けた状態でロータの不釣り合い量を正確に修正し、その値を小さくすることを可能とし、ターボチャージャの組立て後の運転時において振動、騒音を従来以下に押えるボールペアリングタイプターボチャージロータの提供を課題とする。

[課題を解決するための技術的手段]

上記課題を解決するためこの発明は

(1)ロータ軸にターピン及びコンプレッサをそれぞれ回転可能に支持するペアリングの内輪が取り付けられ、両内輪間にペアリングの位置決めをするためのパイプがロータ軸に組み付けられてい

又内輪及びパイプが圧入によってロータ軸に組み付けられる場合はパイプの圧入荷重もしくは圧入距離を小さくする目的でロータ軸もしくはパイプもしくはその両者に逃げを設けている。この場合は逃げの加工によりロータ軸とパイプの内面との間に生じる隙間が大きいとベアリングの内輪と

るボールベアリングタイプターボチャージロータ において、前記パイプの両端面の直角度は O. 1 %以下に設定されている。

(2)ロータ軸にターピン及びコンプレッサをそれぞれ回転可能に支持するベアリングの内輪が取り付けられ、両内輪間にベアリングの位置決めをするためのパイプがその両端部においてロータ軸に組み付けられ、パイプの両端部以外の箇所ではロータ軸とパイプとの間に隣間が設けられているポールベアリングタイプターポチャージロータにおいて、下記条件

(イ)前記隙間の容積がパイプ内径容積の1%以下であること。

(ロ) 隙間部におけるパイプ内径とロータ軸の外径との寸法差がロータ軸の外径の2%以下であること。

の一つ以上を備えた構成を有している。

[作用]

第1の発明ではパイプの両端面の直角度が O. 1%以下であるのでベアリング内輪及びパイプを 又第2の発明では

(イ)の条件によりベアリング内輪及びパイプを取り付けたロータの設定不釣合い量に対する測定 誤差は1mg以下となり、その修正が可能となる。 (ロ)の条件によりベアリング内輪及びパイプを 取り付けたロータの設定不釣合い量に対する測定 誤差は1mg以下となり、その修正が可能となる。

又(イ)、(ロ)の条件の一つ以上を含むロータの設定不釣合い量に対する測定誤差も1mg以下となり、その修正が可能となる。

従ってターボチャージャの組立て後の運転時に おいて振動、騒音が従来以下に押えられる。

[実施例]

以下実施例によりこの発明を説明する。先ず第 1 図によりターボチャージャの概要を説明する。 ターボチャージャ下はセンタハウジング3の両側 にそれぞれターピンハウジング1とコンプレッサ ハウジング2とを有している。センタハウジング

3が形成されている。

ターピンホイール4はターピンハウジング1の 排気通路1 aを通り図示しない排気管の方向 印Pの方向)に流れる排気ガスにより回転させるが のエアクリーナを通った空気を矢印Q方向に吸い 込み圧縮してコンプレッサハウジング2内の の数2 aを介して図示しないエンジンの吸気口に 送る。

本願の第1の発明では前記隙間13の有無に拘らずパイプマの両端面の直角度は1%以下に設定されている。

太顔の第2の発明は次の2条件

(イ) 隙間13の容積をパイプ7の内部容積の1 %以下に設定する。

(ロ) 隙間13におけるパイプ7の内径をD₂、ロータ軸6の外形をD₁ とした時D₂ ーD₁をD₁の2%以下に設定する。

の一つ以上を有している。

3にはロータ軸6がベアリング8、9により回転可能に支承されている。ベアリング8は内輪8 a、ボール10、外輪8 b からなり、又ベアリング9は内輪9 a、ボール10、外輪9 b はセンタからなっている。内輪8 a、9 a はロータ軸6に圧入により取り付けられ、外輪8 b、9 b はセンタハウジング1内ではロータ軸6にターピンハウジング1内ではロータ軸6にターピンカではロータ軸6にターピンが取り付けられている。ペアリング8、9間においてがあり、12はスペーサを示す。

第3図に示すロータ軸6は金属製で同軸6にはパイプ7の圧入部を除いて逃げが設けられ、従ってロータ軸6とパイプ7との間には隙間13が形成されている。第4図ではパイプ7の内面に逃げが設けられ、ロータ軸6とパイプ7との間には隙間13が形成されている。又第5図ではロータ軸6及びパイプ7の両方に逃げが設けられ、隙間1

圧力空気管21には矢印方向から圧縮空気が供給されバーナ24に入る。バーナ24内には燃料供給管22から燃料が供給されイグナイタ23により着火されて燃焼する。燃焼ガスは燃焼ガス通路29を通ってタービンハウジング27に入り、タービンホイール4を高速回転させる。その際燃焼ガスの温度は熱電対25により検出される。又

タービンホイール4及びロータ軸6の回転による振動は振動検出器26で検出される。タービン入口温度900℃の状態でロータ軸6の回転数が15万/分となるまで回転させた時のロータの振動はベアリングの耐久性、ターボチャージャ車戦時の騒音などを考慮すると3G(Gは重力加速度)以下であることが望ましい。

第7図に示すように容積比 V━(隙間13の容積) /(パイプ7の内部容積)が1%以下の場合又は第8図に示すように直径比 n ━ (D₂ ーD₁) / D₁ が2%以下の場合もしくはこの両条件がみたされる場合は潤滑は隙間13内に均一に充塡されるのでロータの不釣り合い量の測定値は設定不釣り合い量に対する測定誤差が1~吸以下である。

第9図は設定不釣合量に対する測定誤差 マロータ回転数15万/分時の振動加速度Gとの関係を示したもので設定不釣合量に対する測定誤差 マと振動加速度Gとはほぼ比例するが測定誤差が1 マ程度では振動加速度2G以下である。従って容積比が1%以下の場合及び直径比が2%以下の場

この発明は上記の構成を有するのでロータ軸にベアリング内輪とパイプとを組み付けた状態でロータの不釣り合い量の正確な修正が可能となり、従って不釣り合い量を小さくすることができ、ターボチャージャの組立て後の運転時に振動、騒音の発生を防止することを可能にする。

4. 図面の簡単な説明

第1図はターボチャージャの級断正面図を示す。第2図は不釣合測定に使用される試験部材の正面図を示す。第3~5図は共にロータ軸とパイプとの間に形成される隙間形状の正面図を示す。第6図は第2図の試験部材の試験に使用される試験装置の正面図を示す。第7図は容積比∨%と設定不釣合量に対する測定設定不釣合量に対する関係を示す。第9図は設定不釣合」に対する過度の関係を示すのである。

合では振動加速度は2G以下となる。

表1は3種類のパイプ端面直角度%に対するペアリング内輪転動面真円度%と設定不釣合量に対する概定誤差啊との関係を示す測定結果である。表1からパイプ端面直角度がO. 1%以下ではペアリング内輪転動面真円度はO. 01%であり、測定誤差はO. 9 可以下であることが分る。表1のペアリング内面転動面(%)及び設定不釣り合い量に対する測定誤差啊の数値はロータ軸6とパイプ7との間の隙間13の有無に無関係に得られる数値である。

表 1

Νo	パイプ端面	ベアリング	設定不釣り合
	直角度	内輪転動面	い量に対する
	(%)	真円度(%)	測定誤差啊。
1	0.05	0.01	0.7
2	0.1	0.01	0.9
3	0.2	0.2	3.8

[効果]

7…パイプ

8 …ベアリング


8 a … 内輪

9…ベアリング

9 a … 内輪

代理人 弁理士 足立 勉(ほか2名)

第1図




6 … ロータ 🛍

7…パイプ


8 …ベアリング


9 … ペアリング ・ 9 a … 内輪

第3図




第4図






第2図





第6図





第8図





手続 神 (主) (自発)

平成1年/ 8日 (1

特許庁長官 吉田文教 鄭

- 事件の表示 昭和63年特許順第227934号
- 発明の名称 ポールペアリングタイプターボチャージロータ
- 3. 補正をする徴

事件との関係 特許出願人

住 所 名古恩市瑞德区高辻町14番18号

8 称 (454)日本特殊陶泉株式会社

代表者 鈴 木 亭 一

代 硬 人 〒460 住 所 名古國市

名古國市中区第二丁目9番27号

名古毘線雑ピル

氏 名 (8250) 弁理士 足立 角



- 5. 補正命令の日付 自発
- 6. 袖正により増加する請求項の数 なし
- 補正の対象 明細数の「発明の詳細な説明」の個。
- 8. 補正の内容





明細由中

(1) 6頁3行目「%以下に設定されている。」を「%以下に設定されている。ここでパイプ端面の直角度とは、前記パイプ内面部を基準にパイプを回転させたとき、回転触に垂直な面からのパイプ端面外縁部の長手方向の振れ量とパイプ内径との比である。」と補正します。

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第5部門第1区分

【発行日】平成8年(1996)8月6日

【公開番号】特開平2-75725

【公開日】平成2年(1990)3月15日

【年通号数】公開特許公報2-758

【出願番号】特願昭63-227934

【国際特許分類第6版】

F02B 39/00

J 9332-36

Q 9332-3G

F16C 23/06

8613-3J

35/06

Z 6814-3J

手統補正書

平成 2年 4月26日

特許庁長官 高島 草 殿

事件の表示

昭和63年特許順第227934号

発明の名称

ポールペアリングタイプのロータ

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 名古屋市道豫区高过町14番18号 名称 (454)日本特殊加强橡式会社 代表者 简符 編輯

4. 代理人

住所 〒460 名古連市中区第二丁目9署27号 名古連幅建しル

(8250) 中理士 足立 数 (TEL) 052-231-7835 (FAX) 052-231-0515

5. 補正命令の日付 食品

6. 橋正の対象

明趣書の「発明の名称」、「特許請求の範囲」及び「発明の詳細な説明」の概

7. 補正の内容

- 【1】 明細雲の発明の名称を、「ポールペアリングタイプのロータ」と標正する。
- 【2】明顯者の特許請求の範囲を、別紙の通り補正する。
- 【3】明細書の第2頁第12行に、「ターポチャージロータ」とあるを、「ロー
- 【4】明幽書の第2質第14行に、「近年」とあるを、「近年、例えば」と補正
- 【5】明朝書の第3頁第11行に、「従来」とあるを、「上述した様な」と補正 **\$** &
- 【6】明細書の第5頁第12行に、「ターポチャージャ」とあると、「ターポチ ャージャ等しと雑形する。
- 【7】明知復の第5頁第14行に、「ターポチャージロータ」とあるを、「のロ ータ」と補正する。
- 【8】明細書の第6頁第1行に、「ターポチャージロータ」とあるを、「のロー タ」と補正する
- 【9】明細書の第8頁第10行に、「ターポチャージロータ」とあるた。「のロ ータ」と補正する。
- 【10】明細書の第7頁第13行に、「ターポチャージャ」とあるを、「ターポ デャージャ(等)」と補正する。
- 【11】明細書の第7頁第17行に、「ターポチャージャ」とあるも、「ポール ペアリングタイプのロータとしてターポチャージャ」と補正する。
- [12] 明細書の第13頁第5行に、「チャージャ」とあるを、「チャージャ等」 と補正する。

ᄔ

特許請求の範囲

- (1) ロータ館にターピン及びコンプレッサをそれぞれ回転可能に支持するペアリングの内轄が取り付けられ、両内輪間にペアリングの位置決めをするためのパイプがロータ館に組み付けられているボールペアリングタイ<u>プのロ</u>ータであって、前記パイプはその両端面の直角度が0. 1 %以下に設定されていることを特徴とするボールペアリングタイ<u>ブのロ</u>ータ。
- (2) ロータ軸にターピン及びコンプレッサをそれぞれ回転可能に支持するペアリングの内輪が取り付けられ、両内輪間にペアリングの位置決めをするためのパイプがその両端部においてロータ軸に組み付けられ、パイプの両端部以外の箇所ではロータ軸とパイプとの間に離間が設けられているボールペアリングタイ<u>プの</u>ロータであって、下配条件
- (イ)前記隙間の容積がパイプ内径容積の1%以下であること。
- (ロ) 陳間部におけるパイプ内径とロータ軸の外径との寸法盤がロータ軸の外径 の2 %以下であること。
- の一つ以上を値えていることを特徴とするポールペアリングタイ<u>プのロ</u>ータ。